

# LUFTDICHTMANSCHETTE WÜTOP® STECKDOSENDICHT



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

**Manschette für die luftdichte Elektroinstallationen ohne aufwändige Installationsebene.**

**Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit**

**Stabile Bauform und großzügiger Einbauräum zum Ausgleich von Bautoleranzen**

- Für flache und tiefe Hohlwand Dosen geeignet
- Für Dosenkombinationen von 1-fach bis 5-fach

**Luftdichte Leitungs- und Rohreinleitungen gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV**

- Seitlich und rückseitige Einführungen für bis zu drei Leitungen oder ein Rohr bis 25mm Durchmesser
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

## Anwendungsgebiet

Luftdichte Elektroinstallation ohne aufwändige Installationsebene.

## Hinweis

WÜTOP Steckdosendicht ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie OSB und Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Art.-Nr.	5394 181 003	5394 181 005
<b>VE</b>	4	4
<b>Ausführung</b>	3-fach	5-fach
<b>Durchmesser</b>	120 mm	125 mm
<b>Länge</b>	320 mm	320 mm
<b>Breite</b>	450 mm	580 mm
<b>Trägermaterial</b>	Tyvek®/PE-HD	Tyvek®/PE-HD
<b>Klebstoffbasis</b>	Acrylat	Acrylat
<b>Feuchtigkeits-Beständigkeit</b>	Ja	Ja
<b>UV-Beständigkeit</b>	Max. 6 Monate	Max. 6 Monate
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-20 bis 100 °C	-20 bis 100 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min.</b>	-5 °C	-5 °C
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	24 Monate	24 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	<b>0693 011 751</b>
Sprühprimer	<b>0893 876 002</b>
Voranstrich EURASOL® Haftplus	<b>0893 992 710</b>
Kunststoffspachtel	<b>0993 001</b>

## Anleitung

Die Membran der Leitungseinführung mit einem möglichst spitzem Werkzeug öffnen. Die Leitung durch die Dichtungsmembran führen und Wütop Steckdosendicht in die Öffnung schieben. Die obere Schutzfolie des luftdichten Klebekragens entfernen und mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Den selben Vorgang beim unteren Klebekragen wiederholen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.